

Technický list výrobku

Plošné kontaktní lepidlo

UZIN GN 276

Silně lepidivé rozpouštědlové kontaktní lepidlo pro elastické podlahoviny

Použití:

Kontaktní rozpouštědlové lepidlo pro elastické podlahoviny s hladkým nebo pouze jemně strukturovaným rubem v pásech nebo ve čtvercích. Pouze pro interiér. Vhodné mimo jiné:

- ▶ pro PVC a CV podlahoviny
- ▶ pro kaučukové podlahoviny s broušeným rubem
- ▶ pro linoleum, korkové linoleum apod.
- ▶ pro korek a korek-PVC vrstvené podlahoviny
- ▶ pouze pro podklady odolné rozpouštědlům, podlahoviny a materiály, např. potěry, omítky, beton, umělé hmoty, dřevo, kov apod.

Vhodné na všechny rovné, případně vystěrkované podklady, také na staré podlahoviny, nátěry a kovové podklady. Vhodné na teplovodní podlahová topení, i pro namáhání kolečkovými židlemi dle DIN EN 12 529.

Pozor: Dbát na bezpečnostní pokyny (viz „Ochrana práce a životního prostředí“).

Přednosti výrobku / vlastnosti:

K použití připravené, tekuté rozpouštědlové kontaktní lepidlo s mnoha výhodami techniky lepení. Pro snadnou vznětlivost a uvolňování značného množství rozpouštědlových par má omezené použití a jsou nutná ochranná opatření.

Pojivo: chloroprenový kaučuk s pryskyřicemi zesilujícími lepidlovou sílu.

- | | |
|----------------------------------|--|
| ▶ Dobře roztíratelné | ▶ Vysoká okamžitá pevnost |
| ▶ Velmi rychle schnoucí | ▶ Velmi dobrá tepelná odolnost |
| ▶ Dlouhá doba kontaktního lepení | ▶ GISCODE S 1 / s vysokým obsahem rozpouštědel |

Technické údaje:

Druh balení:	nádoba z bílého kovu / dóza
Dodávaná balení:	300 g, 600 g, 5 kg, 10 kg
Skladovatelnost:	nejméně 12 měsíců
Barva:	běžová
Měrná hmotnost:	0,90 kg/l
Bezpečnostní upozornění:	viz „Ochrana práce a životního prostředí“
Teplota při zpracování:	nejméně 10 °C na podlaze
Spotřeba:	250 – 400 g/m ²
Doba odvětrání:	10 – 30 minut *
Doba kontaktního lepení:	40 – 60 minut *
Pochůzí / zatížitelné:	ihned
Konečná pevnost:	po 2 – 3 dnech *

* Při 20 °C a normálních podmínkách

Příprava podkladu:

Podklad musí být pevný, rovný, bez trhlin, suchý, čistý a zbavený látek, které omezují přilnavost. Podklad zkontrolovat podle příslušných platných norem nebo doporučení a při nedostatecích oznámit pochyby.

Kontaktní plochy musí být co nejhladší a nejrovnější. Křídující nebo sprašné povrchy penetrovat. Hladké, nepropustné kontaktní plochy např. plast, kov, staré užitné podlahoviny, nátěry apod. důkladně přebrousit.

Podklad důkladně vysát, drsné a nerovné podklady penetrovat a stěrkovat. Vhodné penetrační a stěrkové hmoty zvolit z přehledu výrobků UZIN.

Příklady pro penetraci (P) / Stěrkovou hmotu (S) :

Cementové potěry: (P) UZIN PE 360 / (S) UZIN NC 150 ÖkoLine, nebo UZIN NC 170

Kalcium sulfátové potěry: (P) UZIN PE 360 / (S) UZIN NC 110 nebo UZIN NC 170

Potěry z litého asfaltu: (P) UZIN PE 260 (pokud není povrch pískován) / (S) UZIN NC 170
zušlechtěná UZIN PE 520

Staré podklady s přilnavými zbytky lepidla: (P) UZIN PE 260 případně UZIN PE 460
(posypaná křemičitým pískem) / (S) UZIN NC 150 Ökoline, UZIN NC 170 nebo UZIN NC 182.

Podklady nesavé nebo citlivé na vlhkost jako potěry z litého asfaltu, kalciumsulfátové potěry, dřevotřískové desky nebo staré podklady stěrkovat v tloušťce nejméně 2 mm.

Penetraci a stěrkovou vrstvu nechat vždy dobře vyschnout. Dbát na informace o použitých výrobcích.

Při přípravě podkladu dbejte ČSN 74 45 05 / STN 74 45 05 !

Zpracování:

- 1 Lepidlo před upotřebením dobře promíchat, potom nanést zubovou lištou s velmi jemnými zuby, např. A 5 nebo A 1, rovnoměrně tence, zvláště na podklad a na rub podlahoviny.
- 2 Obě vrstvy lepidla nechat odvětrat nejméně tak dlouho, až se při doteku jeví skoro nelepivé. Potom podlahovinu ihned nebo v době kontaktního lepení přesně položit a celoplošně velmi důkladně přitisknout, vyhladit nebo poklepat. Dodatečná korekce není možná. Po 10 – 20 minutách ji ještě jednou přitlačit, zvláště ve spojích a na koncích.
- 3 Pro naředění lepidla nebo odstranění znečištění lepidlem použít GN ředidlo UZIN VE 100 (pozor u citlivých povrchů / velmi snadno vznětlivé).

Údaje o spotřebě:

K nanesení lepidla na kontaktní plochy použít jemně zubovanou lištu. Spotřeba činí při:	
Zubování	Podle kontaktní plochy
A 5	100 – 150 g/m ²
A 1	150 – 200 g/m ²

Důležité pokyny:

- ▶ Originální balení je při chladném, suchém skladování nejméně 12 měsíců skladovatelné. Načaté obaly pečlivě těsně uzavřít a obsah rychle spotřebovat. Nádoby skladované v přílišném chladu se zhoustnutým obsahem uložit do teplé místnosti a případně znovu promíchat.
- ▶ Nejlépe zpracovatelné při 15 – 25 °C, teplotě podlahy nad 10 °C, relativní vlhkosti vzduchu pod 75 %. Příliš vysoká vlhkost vzduchu může vést ke tvoření filmu vodního kondenzátu na odvětrávaných vrstvách lepidla a k nefunkčnosti kontaktního lepení.
- ▶ Podklady, citlivé na rozpouštědla nebo rozpustné podklady, např. živice, potěry z litého asfaltu apod. zásadně stěrkovat.
- ▶ Velmi vhodné na podklady, které byly penetrovány 2-složkovou epoxidovou penetrací UZIN PE 460 nebo hlazené 2-K PUR stěrkovou hmotou UZIN KR 410.
- ▶ Dbejte mimo jiné na následující platné normy a doporučení: DIN 18 365 „Podlahářské práce“ / Doporučení Průmyslového svazu výrobců lepidel „Posouzení a příprava podkladů – Lepení elastických a textilních podlahovin“ / Doporučení ZDB „Elastické podlahoviny, textilní podlahoviny a parkety na vytápěných podlahových konstrukcích“.

Ochrana práce a životního prostředí:

GISCODE S 1 – Vysoký obsah rozpouštědel. Třída nebezpečnosti A I podle VbF. Charakteristika F: Snadno zápalné. Xi: Dráždivé. Zabránit styku tekutého výrobku s pokožkou a vdechnutí rozpouštědlových par. Rozpouštědlové páry mohou tvořit se vzduchem explozivní směsi. Při a po zpracování dobře větrat. Nekouřit, zabránit manipulaci s otevřeným světlem a ohněm. Zabránit tvoření jisker, proto vyřadit z provozu všechny elektrické přístroje, spínače apod. Při zpracování používat ochranný krém na pokožku a ochranné rukavice.

Dbejte mezi jiným na: Předpisy VbF, GefStoffV a TRGS 610, bezpečnostní upozornění na etiketě nádoby, v bezpečnostním listě, v informacích o skupině výrobků a pokynů vzorového provozu Odborných stavebních společností pro výrobky s GISCODE S 1.

Likvidace:

Zbytky výrobku pokud možno shromáždit a dále použít. Zabránit úniku do kanalizace, vod nebo do země. Kovové nádoby beze zbytků, vyškrábané příp. bez kapek jsou recyklovatelné [Interseroh]. / Nádoby s tekutým zbytkem obsahu a rovněž shromážděné tekuté zbytky výrobku jsou zvláštní odpad. Nádoby s vytvrzeným zbytkem obsahu jsou stavební odpad.

Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a při zpracování však nemohou být námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností provést vlastní zkoušky, nebo vyžádat technickou poradou k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce podlahoviny.

Zveřejněním této informace o výrobku pozbývají všechny dříve vydané informace svou platnost.